

CATIA V5R19


Manuál obrábania – frézovanie

1. Obrábaná súčiastka

1.1 Teleso (popolník), ktoré budeme obrábať, je namodelované v modelári CATIA –e .

1.2 Druhé teleso, skryté v strome (na spodu obrázku), je polotovár ktorý budeme obrábať .

1.3 Ďalej si nakreslíme bezpečnostnú rovinu (roviny) pre obrábanie . Závisí na počte a smere obrábání .



2. Načítanie súčiastky do prostredia NC obrábania

2.1 Do prostredia NC obrábania sa prepne v roletovom menu

Začni > NC výroba > Obrábanie ploch